


FICHE METHODE

Utilisation d'un voltmètre



- 1) Placer le sélecteur sur 600 V.
- 2) Brancher le fil rouge sur la borne notée V et le fil noir sur la borne COM.
- 3) Introduire le voltmètre dans le circuit aux bornes du dipôle dont on souhaite mesurer la tension électrique.

Attention : La borne V du voltmètre est reliée à la borne du dipôle par où arrive le courant. Si un signe « - » apparaît lors de la mesure, c'est que le voltmètre est mal branché.

- 4) Lire la valeur de la tension sur l'écran.
- 5) Si la tension mesurée est inférieure au calibre suivant alors tourner le sélecteur sur ce calibre. Et ainsi de suite.